

« ___ » _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
частного дошкольного образовательного учреждения
«РЖД детский сад № 46»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46», здание.
- 1.2. Адрес объекта г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей- 3, кв.м-4521,6
- наличие прилегающего земельного участка (да.) - 10410 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46 (РЖД детский сад № 46).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9а
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности частное
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация ОАО «РЖД»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности дошкольное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг осуществление образовательной деятельности
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы № 13,35,37 до остановки «Железнодорожная поликлиника» или до остановки «Магазин «Лига»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
 3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: да
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану ОАО «РЖД»
в рамках исполнения плана ОАО «РЖД»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступность для всех категорий инвалидов;
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование с вышестоящими структурами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается
не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 29 » октября 2024г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 29 » октября 2019 г
3. Решения рабочей группы по паспортизации ОСИ приказ № 139 от « 25 » октября 2019г.

Члены рабочей группы:

Заведующий РЖД детский сад № 46 Павлова Е.В.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

И.о. заведующий хозяйством Свириденко Л.Н.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Старший воспитатель Асанова Т.А.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Старшая медицинская сестра Синельникова Н.Ю.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Член родительского комитета Черкашина Ю.В.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
Е.В. Павлова

«_____» _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46»
- 1.2. Адрес объекта г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей - 3, 4521,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта август 2016г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2030г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46» (РЖД детский сад № 46))
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности частная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные такси № 13,35,37 до остановки «Железнодорожная поликлиника» или до остановки «Магазин «Лига»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Е.В. Павлова, заведующий РЖД детский сад № 46, тел 32-20-52

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
РЖД детский сад № 46

« _____ » _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Кемеровская область, г. Кемерово

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 29 » октября 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46», здание.
- 1.2. Адрес объекта г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей 3, 4521,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ- текущего 01.06.2030г., капитального 01.06.2035г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46», здание.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Кемерово ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг : осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные такси № 13,35,37 до остановки «Железнодорожная поликлиника» или до остановки «Магазин «Лига»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично избирательно для категории инвалидов с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану ОАО «РЖД» _____
 в рамках исполнения плана ОАО «РЖД» _____
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов;
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется _____
 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ ;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>4</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>6</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>13</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>6</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 30 дней.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

План (1-3) расположения функционально-планировочных

элементов на 3 л.
План-схема №4 пути движения по территории объекта на 1 л.
План № 5 путь движения от остановки (план и фото) на 1 л.

Руководитель
рабочей группы,
Заведующий РЖД детский сад № 46 Павлова Е.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:

И.о. заведующий хозяйством Свириденко Л.Н. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Старший воспитатель Асанова Т.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Старшая медицинская сестра Синельникова Н.Ю. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Член родительского комитета Черкашина Ю.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46»

г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие доступной информации об объекте	все	Оборудование информационными элементами при входе	Индивидуальное решение ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Однородное асфальтобетонное покрытие	все	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие выделенной парковки для инвалидов	все	Оборудование выделенной парковки для инвалидов	Индивидуальное решение ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствие информационной поддержки, отсутствие организации транспортных проездов и пешеходных дорог на территории, несоответствие расстояния удаленности остановок от учреждения	все	Оборудование информационной поддержкой, организация разделения транспортных проездов и пешеходных дорог на территории	Индивидуальное решение ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,У)			Индивидуальное решение ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать дополнительные места отдыха. Оборудование информационными элементами

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2/1 от « 29 » октября 2024 г.**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46»г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		Отсутствует информационная поддержка	все	Оборудовать информационными элементами	Индивидуальное решение
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют дренажные и водосборные решетки: Устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; ширина просветов их ячеек не более 0,015м	все	Монтаж дренажных и водосборных решеток в соответствии с требованиями	Ремонт (текущий, капитальный)
2.4	Дверь (входная)	есть			Крепление двери на петлях одностороннего действия. Полотно двери: нижняя часть до высоты 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой; Отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3-0,9м от уровня пола. Порог в дверном проеме более 0,025м	все К К	Порог в дверном проеме не более 0,025м Установка двери с противоударной полосой и смотровой панелью из прозрачного ударопрочного материала	Индивидуальное решение ТСП
2.5	Тамбур	есть			Отсутствуют дренажные и водосборные решетки: Устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; ширина просветов	все	Монтаж дренажных и водосборных решеток в соответствии с требованиями	Индивидуальное решение ТСП

					их ячеек не более 0,015м			
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствие входа, приспособленного для МГН с поверхности земли к зданию. Отсутствуют выключатели и защищенные розетки-на высоте 0,8м от уровня пола.	все все	реконструкция входа в учреждение, монтаж выключателей и розеток на высоте 0,8м от уровня пола	Индивидуальное решение ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Монтаж дренажных и водосборных решеток, реконструкция входа в учреждение

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3/1 от « 29 » октября 2024 г

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46»

г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Приборы и устройства для открывания и закрытия дверей не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой-не легковоспламеняемые. Опасные помещения (щитовая, теплоузел) на дверных ручках не имеют тактильных опознавательных знаков опасности.	все все	Работы по адаптации устройств для открывания дверей	Индивидуальное решение ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Поручни: При перепаде высот более 0,45 м) отсутствуют с двух сторон, нет рельефных обозначений этажей. Ступени: Боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков высотой не менее 0,02м.	все О,С	Реконструкция поручней Реконструкция ступеней	Индивидуальное решение ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Отсутствует информирующее дублирование рельефными знаками. Не обеспечивает задержку автоматического	Все К	Монтаж входной двери отвечающей требованиям	ремонт (текущий, капитальный)

					закрывания продолжительность не менее 5 сек. Полотно двери: нижняя часть до высоты 0,3м от уровня пола не защищена противоударной полосой; Отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3-0,9м от уровня пола. Крепление двери на петлях одностороннего действия.	К		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствуют выключатели и защищенные розетки-на высоте 0,8м от уровня пола. Отсутствуют зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2-3 места. Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами перед поворотом коммуникационных путей): на расстоянии 0,6м до объекта информации; визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); тактильная (рифленая поверхность)	Все Все С	Монтаж выключателей и розеток на высоте 0,8м от уровня пола Организация зон отдыха на каждом этаже Монтаж предупредительной информации о препятствии	ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У)			ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в холле следует предусматривать установку звукового информатора по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и таксофона для посетителей с дефектами слуха.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4/1 от « 29 » октября 2024 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №178 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Свободное пространство: Менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) Зона для самостоятельного разворота: Инвалида на кресле-коляске (на 90-180 ⁰) менее 1,4 м в диаметре. Подходы к оборудованию и мебели: -менее 0,9 м, -менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90 ⁰)	К К К	Адаптация свободного пространства Адаптация зоны для самостоятельного разворота Адаптация подходов к оборудованию и мебели	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Места для инвалидов: В доступной для них зоне зала не обеспечивается полное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных программ и материалов. В зальных помещениях есть два рассредоточенных выхода но не приспособленных для прохода МГН Не расположены места с учетом эвакуации: В зрительных залах, в отдельных рядах	Все Все	Адаптация элементов зала Адаптация элементов зала	Индивидуальное решение с ТСР

					выходящих на самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей. Не установлены системы индивидуального прослушивания: В зрительных залах вместимостью 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами, предусматривать не менее 4% кресел.	С,Г	Адаптация элементов зала	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). Информационные обозначения помещений не расположены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75м, Отсутствует дублирование рельефными знаками	Все Все	Организация мест целевого назначения в соответствии с требованиями Адаптация входной двери отвечающим требованиям	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У)			Индивидуальное решение с ТСП
---	----------	--	--	------------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Предусматривать не менее 4% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5/1 от « 29 » октября 2024 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46»г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6/1_ от « 29 » октября 2024 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант Ш – жилые помещения**частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46»г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант Ш – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 7/1 от « 29 » октября 2024 г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46»

г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствие: -Двусторонней связью с диспетчером или дежурным, или кнопкой звонка (в дежурную комнату) -Аварийное освещение. Отсутствует универсальная кабина: -Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски -Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	все	Монтаж двусторонней связи с диспетчером или дежурным, или кнопкой звонка (в дежурную комнату) -Аварийное освещение. Монтаж универсальной кабины	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, в общественных уборных. Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75м и дублирование рельефными знаками. Рекомендовано	Все Все Все	Монтаж универсальной кабины Монтаж элементов информации в существующих санитарных комнатах Адаптация слива	Индивидуальное решение с ТСР

					использование управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.		воды	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8/1 от « 29 » октября 2024 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

частное дошкольное образовательное учреждение «РЖД детский сад № 46»

г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 9а

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	Не у все помещений имеются тактильные элементы информации	Все	Монтаж тактильных элементов информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам в нормативных документах по стандартизации Система средств информации зон и помещений не обеспечивает: Непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; Возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об	все	Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации и знаки и символы в пределах здания. Создание функциональной системы средств информации	Индивидуальное решение с ТСР

					опасности в экстремальных ситуациях			
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10




Фото 11



Фото 12



Φοτο 13



Φοτο 14



Фото 15






Фото 16



Φοτο 17



Φοτο 18



Φοτο 19




Фото 20





Фото 21




Фото 22



Φοτο 23



Φοτο 24



Φοτο 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35




Фото 36



Φοτο 37



Φοτο 38



Φοτο 39



Фото 40




Фото 41



Φοτο 42



Φοτο 43




Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47



Фото 48



Фото 49




Фото 50



Фото 51



Фото 52




Фото 53



Фото 54



Фото 55



Фото 56



Фото 57



Фото 58



Фото 59



Фото 60




Фото 61



Фото 62




Фото 63



План объекта

План 1 этажа




Лист А
Т=9.80


План объекта			
Город Кемерово ул. Свиряков - Пардеева д. 90			
Общество с ограниченной ответственностью			
Кемеровский Областной Колледжовый Центр*			
Выполнил	Нуромова ВИ	Рольон	
Проверил	Шумицкова ИА	Завальский	
19	07	2024 г.	Москутов И.Ю.

План объекта

План 2 этажа



Общество с ограниченной ответственностью Кемеровский Областной Кадастровый Центр*			
План объекта			
ГОРОД Кемерово ул. Сибиряков - Гардаевцев д. 90			
Выполнил	Ныргомиева ВМ	Рисовал	
Проверил	Шимоничева МА	Заводский	
19	07	2024 г.	Носитель: 1:200



План объекта

План 3 этажа


Деяство с ограниченной ответственностью Кемеровский Областной Кадровый Центр			
План объекта Город Кемерово ул. Сибиряков - Гвардейцев д. 9а			
Выполнил	Иванов И.В.	Рисован	Заводский
Проверил	Шульгина И.А.		
19	07	2024 г.	Моск.обл. 1:200

ПЛАН № 1

расположение функционально-планировочных элементов, этаж № 1

- 1-вход в здание
- 2-тамбур
- 3-вестибюль
- 4-лестница внутри здания
- 5-дверь внутри здания
- 6- пути эвакуации

- 7-кабинетная форма обслуживания
- 8-туалетная комната
- 9-душевая
- 10-визуальные средства
- 11-акустические средства



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!
	ТЕЛЕФОН
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ
	КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
	ПОЖАРНЫЙ КРАН
	ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ
	ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОН- НОМУ ВЫХОДУ
	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУА- ЦИОННОМУ ВЫХОДУ
	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

ПЛАН № 3


расположение функционально-планировочных элементов, этаж № 3

- 1-вход в здание
- 2-тамбур
- 3-вестибюль
- 4-лестница внутри здания
- 5-дверь внутри здания
- 6-  пути эвакуации

- 7-кабинетная форма обслуживания
- 8-туалетная комната
- 9-душевая
- 10-визуальные средства
- 11-акустические средства

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!		ОГНЕГЛУШИТЕЛЬ
	КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ		ПОЖАРНЫЙ КРАН
	ЗВУКОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ		
	ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		
	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ		
	НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ		



ПЛАН № 4 пути движения по территории



-  Здание детского сада №178 ОАО «РЖД»
-  Продуктовый склад
-  - Гараж д/с,  - гараж железнодорожной поликлиники
-  Теневые навесы
-  Ограждение территории детского сада
-  Электрощитовая
-  Пост дежурного персонала детского сада
- 14 -  Ворота с калиткой
-  Контейнеры для сбора ТБО
- 1 -  Центральный вход в здание
- 12 -  пути движения

План № 5 пути движения от остановки

